

Citeste cu atentie instructiunile de asamblare. Vezi lista de accesorii si piese componente. Asigura-te ca ai toate elementele inainte de asamblare. Plaseaza elementele sensibile pe o suprafata dreapta si moale pentru a preveni zgarieturile. Urmareste pasii/pictogramele din schita de montaj.

ATTENTIONARI : 1. NU strange suruburile la maxim pana nu le-ai prins pe toate pe pozitiile cerute.
2. NU strangeti mult prea tare suruburile (de exemplu folosind masina de infiletat la putere mare). Acest lucru poate smulge bucsile din lemn, si/sau poate deteriora filetul suruburilor sau piulitelor.
3. NU lasati feroneria si accesorii la indemana copiilor



NOTA : Lista si cantitatea de feronerie este valabila pentru o bucata.
 Sucle necesare: Surubelnita (Nu este inclusa in pachetul patului).

ELEMENTE COMPONENTE PAT		
ITEM	DESCRIPTION	QTY
A	CAPATAI MARE	1 PC
B	PICIOR CAPATAI MARE	2 PCS
C	ELEMENT PRINDERE CAPATAI MARE	2 PCS
D	BARA SUPT CAPATAI MARE	1 PC
E	CAPATAI MIC (PICIOARE)	1 PC
F	LATERALE PAT	2 PCS
G	BARA CENTRALA SUPT SOMIERA	1 PC
H	PICIOARE PENTRU BARA CENTRALA	3 PCS
I	LAMELE SOMIERA	1 SET
J	PICIOARE PAT	4 PCS


FERONERIE SI ACCESORII		
ITEM	DESCRIPTION	QTY
1	JCBC SURUB M6 x 35mm 	8 PCS
2	JCBB SURUB M8 x 50mm 	6 PCS
3	JCBB SURUB M8 x 60mm 	4 PCS
4	M8 SAIBA 	10 PCS
5	M8 SPRING WASHER 	10 PCS
6	HOLSURUB LEMN M4 x 38mm 	9 PCS
7	HOLSURUB LEMN M4 x 20mm 	2 PCS
8	M4 ALLEN KEY (BALL SHAPE) 	1 PC
9	M5 ALLEN KEY (BALL SHAPE) 	1 PC

PAS 1


Scoateti picioarele capataiului mare (B) , elementul de prindere din lemn a capataiului mare (C) & bara de suport a capataiului mare (D) din spatele capataiului mare (A).

**PAS 2**


PAS 3




PAS 4




PAS 5




PAS 6




PAS 7




PAS 8




PAS 9



PAS 10



PAS 11



*Cand mutati patul intr-o alta pozitie in incapare sa fiti atenti la ajustarea picioarelor centrale pentru a evita ruperea acestora.